

## Biciclette da ciclocross CAADX Cannondale 2013-2016

### Prodotto richiamato:

Tutti i modelli di biciclette da ciclocross CAADX 2013-2016 equipaggiate con freni a disco.

### Pericolo:

La forcella può rompersi e ciò potrebbe provocare il distacco della ruota dalla bicicletta durante l'utilizzo, con conseguente rischio di caduta.

### Soluzione:

I clienti devono interrompere l'utilizzo della bicicletta oggetto di richiamo e contattare il rivenditore Cannondale più vicino per ricevere una riparazione gratuita. I rivenditori Cannondale sostituiranno, gratuitamente, la forcella della bicicletta con una forcella completamente in fibra di carbonio.

### Identificazione:



Queste biciclette CAADX sono state commercializzate con svariate specifiche di componenti e colori. I clienti devono ispezionare la loro bicicletta per determinare se è interessata da questo richiamo verificando se:

1. La bicicletta dispone di un contrassegno in rilievo CAADX apposto sul tubo orizzontale o su un altro tubo.
2. La bicicletta è equipaggiata con freni a disco.
3. All'interno di ogni stelo della forcella è presente il contrassegno di grandi dimensioni "ULTRAX".
4. Il cavo collegato al freno a disco anteriore è totalmente all'esterno del fodero della forcella.  
(I modelli successivi, non soggetti a richiamo, hanno il cavo collegato al freno a disco anteriore che passa internamente, dentro la struttura del fodero della forcella.)

Per ricevere assistenza nel determinare se la propria bicicletta è interessata dal richiamo, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Cannondale.

Per trovare facilmente il rivenditore più vicino, visitare il sito web [www.cannondale.com](http://www.cannondale.com) e cliccare su "Rivenditore" o inviare un'e-mail a: [contatto@cyclingsportsgroup.com](mailto:contatto@cyclingsportsgroup.com)

Cycling Sports Group Europe B.V, Hanzepoort 27, 7575 DB, Oldenzaal, Netherlands